

TRÆBESKYTTELSE PÅ NYT TRÆ



Træværket vaskes med husrens, fortyndet med vand 1:20.
- Skal virke i to døgn -
- Vaskes efter med vand -

- Husrens
- Vaskebørste
- Spand



Træværket grundes med grundingsolie.
- Malbar efter et døgn -

- Grundingsolie
- Penselsæt



Revner fuges med fugemasse.
Fugemassen glattes med en pensel, der fugtes med vand.
- Malbar efter to døgn -

- GDS fuge
- Fugepistol



Kanter males første gang med en pensel.
Facaden males første gang med en stor pensel, evt. påsat et skaft.
- Malbar efter seks timer -

- Træbeskyttelse
- Tape
- Kantpensel
- Forlængerskaft
- Facadepensel



Kanter males anden gang med en pensel.
Facaden males anden gang med en stor pensel.

BECKMANN

